Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:50

Link do produktu: https://sklep.pomtyczyn.pl/komplet-sprezyn-haldex-mark-ii-iii-h038-p-2133.html



Komplet Sprężyn HALDEX MARK II-III / H038

Cena	**49,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**H038**

Opis produktu

Komplet Sprężyn

Caliper Spring Repair Kit

NUMERY HANDLOWE:

➡ H038 (nasz numer)

➡ 4038CH

ZASTOSOWANIE:

 Zaciski hamulcowe HALDEX MARK II-III